CN11
6.76 60-70
1-5
CN7
8.49 60-70
1-5
CN8
10.34 60-70
1-5
CN9
10.97 60-70
1-5
CN10
10.64 60-70
1-5
CN6
9.41 60-70
1-5
CN5
16.68 60-70
1-5
CN4
9.61 60-70
1-5
HT
1.92 50
1-3
CN2
10.05 60-70
1-5
CN3
8.66 60-70
1-5
CN1
9.87 60-70
1-5
DH1
8.89 60
2-5
5.41HA
4.94HA
CỔNG II
CỔNG I